

## 艇運搬中の落下事故について

令和4年12月10日(土)、堤防上で保管艇の玉掛作業中、滑車タイプの吊具のフックに結びつけた布製ロープ部分が抜け、高さ1mのところから艇が置台の上に落下する事故が発生しました。

原因は、ロープを止めている部分のゆるみが原因です。再発防止策として、ロープの止め方を変更し、もやい結びで縛り、結び目を目視点検できるようにしました。

艇を損傷させてしまい、艇所有者様にご迷惑をおかけしたこと、ならびに漕艇場ご利用の皆様にご心配おかけしましたこととお詫び申し上げます。

写真① 滑車タイプの吊具全景	写真② 滑車吊具 ロープ部分 抜け
	
写真③ ロープカバー内【変更前】	写真④ 【変更後】 ロープ結び
	