

アクシデントリポート

件名	エイトとナックルフォアの接触
発生日時	2023年4月16日(日) 13:50頃
発生場所	新鶴見橋上流100m横浜側
状況	停止中のナックフォアにエイトが接触
人的損害	なし
物的損害	ナックルフォア：テール部のアルミガード浮 エイト：バウリガーバックステーの曲がり
改善すべき点	全ての艇は周囲の確認を徹底する